

# 登封市河长制办公室

---

## 登封市河长制办公室 关于《郑州市河长制办公室河湖问题交办单》 (编号: zzhzb-2020-50) 的整改报告

郑州市河长办:

2020年10月13日,我市接到《郑州市河长制办公室河湖问题交办单》(编号: zzhzb-2020-50)后,登封市颍河河长常务副市长康红阳亲自做出批示。市河长办立即成立工作专班对交办问题进行调查、整改,目前已整改到位,现将整改情况报告如下:

### 一、反馈问题情况

2020年10月13日,我市接到《郑州市河长制办公室河湖问题交办单》(编号: zzhzb-2020-50)反映内容:“2020年10月10日,相关单位暗访时发现:在颍河告成大桥以下约5.5公里处,发现右岸临河处(蒋庄村片区)有一座砂场疑似正在生产,场内有砂坑若干处,钩机、铲车若干台,厂房西侧有大坑一处,生态面貌明显受到破坏,砂场是否具有合法手续,具体情况不详”。

### 二、现场调查情况

经现场核查，该砂场为告成镇金浩沙场，位于颍河蒋庄段南侧 52 米处，砂场有营业执照等相关手续，该砂场系砂料加工企业，主要是从外地购置砂石原料经加工后销售，砂场西侧大坑为原登电集团废弃炉灰坑，现在为该砂场堆积物料场地。该砂场不存在非法采砂现象，但存在物料乱堆现象，对生态面貌造成破坏。

### 三、整改情况

基予以上情况，告成镇政府立即责令该砂场对厂区北侧堆积砂石原料进行清理，对颍河登电炉灰坑以东至下游蒋庄桥以西约 100 米范围内颍河河道南侧宽 50 米范围内进行地貌平整、恢复至可耕作条件并进行生态修复；对该砂场负责人徐鹏晓进行批评教育，若再发生物料乱堆情况将责令其停产整顿。截至目前，经市河长办及告成镇政府工作人员实地查验，已按要求整改到位。

下一步，我们将加大河库巡查力度，保持对河库违法行为为高压态势，做到发现一起，严肃处理一起。

附：整改前、中、后照片（砂石已清运完毕并复耕到位）。


2020 年 10 月 20 日



附件：整改前、中、后照片（砂石已清运完毕并复耕到位）。



交办单反馈现场图片，坑洼不平、物料堆积。




实地查看现状地貌坑洼不平、物料堆积。



整改现场，填平大坑、清理物料并进行复耕。



物料清理、大坑填平并复耕后。



整改后航拍图，物料清理、大坑填平并复耕到位。

